

# АКТ № 1

## ежегодного осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки на территории МБОУ СОШ №70 г. Кирова от «29\_\_» августа 2022г.

Комиссия в составе:

1. Директор школы – Зверева И.Ю.
2. Заместитель директора по АХР – Рычков В.С.
3. Инженер по ОТ – Мохин Н.В.
4. Руководитель МО учителей физкультуры - Бессолицина Н.А.

Провели инвентаризацию оборудования на детской игровой площадке по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 158-а

**Данные о владельце детской игровой площадки:**

МБОУ СОШ №70 г. Кирова, 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина 158-а. Директор – Зверева Ирина Юрьевна.

**Владелец земельного участка:** МБОУ СОШ №70

**Лицо, осуществляющее эксплуатацию и содержание:** \_\_\_\_\_

### Результаты визуального и функционального осмотра детской игровой площадки

Параметры площадки: 31,5 м2.

Год установки оборудования 2019\_\_ г., дата передачи оборудования 2019\_\_ г.

Основание площадки: резиновое 31,5 м2

Ограждение (при наличии- металлическое, секционное, высота 3 м.

Наличие охраны -

№ п/п	Наименование изделия	Код изделия	Кол-во, Шт. по договору	Визуальный осмотр целостности и безопасности		Функциональный осмотр безопасности	Меры устранения
				В наличии штук	Оборудования, основания	Оборудования, основания	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Скамья для пресса Romana 207.02.03.	35959	1	1	Видимых повреждений не обнаружено	Состояние удовлетворительное, дальнейшая эксплуатация безопасна.	
2	Тренажер « Жим к груди» СО-3.1.64.01.	36323	1	1	Видимых повреждений не обнаружено	Состояние удовлетворительное, дальнейшая эксплуатация безопасна	
3	Тренажер шаговый СО-3.1.68.01.ПС	36261	1	1	Множественные повреждения	Состояние неудовлетворительное, дальнейшая эксплуатация небезопасна	<b><u>Демонтаж и утилизация</u></b>
4	Тренажер « Гребля» СО-3.1.61.01.	34839	1	1	Видимых повреждений не обнаружено	Состояние удовлетворительное, дальнейшая эксплуатация безопасна	

5	Тренажер «Двойные лыжи» Romana 207.21.00.	36475	1	1	Видимых повреждений не обнаружено	Состояние удовлетворительное, дальнейшая эксплуатация безопасна
6	Тренажер « Маятниковый» СО-3.1.67.01.	36322	1	1	Видимых повреждений не обнаружено	Состояние удовлетворительное, дальнейшая эксплуатация безопасна
7	Тренажер «Эллиптический»	36137	1	1	Видимых повреждений не обнаружено	Состояние удовлетворительное, дальнейшая эксплуатация безопасна
8	Тренажер « Жим к груди» СО-3.1.63.01.	36305	1	1	Видимых повреждений не обнаружено	Состояние удовлетворительное, дальнейшая эксплуатация безопасна

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:**

Результаты визуального осмотра направить в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Кирова для принятия решения по дальнейшей эксплуатации детского игрового оборудования и малых архитектурных форм.

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ | И. Ю. Жердев  
 \_\_\_\_\_ | Рычков В.С.  
 \_\_\_\_\_ | Мохин Н.В.

Дата осмотра «29» августа 2022г.

Дата составления акта «29» августа 2022г.